

	EKSANTRİK PRES KULLANIM TALİMATI VE TUTANAĞI	YAYIN TARİHİ	
		DOKÜMAN NO	
		REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	1 / 2

1. Hareketli kalıbı (erkek) mapa yardımıyla presin eksantrik vida milinin ucundaki yuvasına bağlar.
2. Volanı el ile yavaş yavaş döndürerek alt kalıbını ayarlamasını yap.
3. Üst kalıp alt kalıbın içindeyken alt kalıbı tablaya sabitle ve bağlama papuçlarını iyice sık.
4. Kesme kalıbında sac kalınlığına göre eksantrik ayarını yap.
5. Makinayı bir süre boşta çalıştırarak motorun rejime girmesini bekle.
6. Ayak pedalıyla önce tek tek zımbalama işlemini gerçekleştir.
7. Periyodik olarak yağlama ve bakımı yapılacaktır.
8. Kalıp tabla üzerine sıkı bir şekilde ve doğru bağlanacaktır.
9. Mümkün olduğu kadar kapalı kalıp kullanılmalı veya gerekli önlem alınmalıdır.
10. Çalışırken makinenin hareketli kısımlarına dokunulmamalıdır ve yabancı bir cisim yanıştırılmamalıdır.
11. Acil bir durumda usta başına veya sorumlusuna bu durum bildirilmelidir.
12. İşin durumuna göre çalışanlara verilecek kişisel koruyucu donanımlar (KKD) işyerinde bulunmak zorundadır. **İşin türüne göre çalışana teslim edilen kişisel koruyucu donanım, çalışan tarafından çalışma esnasında kullanılmak zorundadır.** Çalışan bu malzemeyi eskitir ya da kırarsa veya kaybederse amirine hemen haber vererek yenisini isteyecek, işin icap ettirdiği kişisel koruyucu donanımı almadan çalışmaya başlamayacak/başlatılmayacaktır. İşte kullandığı KKD ve iş elbisesini iş bittikten sonra düzgün bir şekilde kendisine ait dolabına koyacaktır.
13. **Çalışanlar, her ne sebep olursa olsun çalışma esnasında ve sonrasında kesinlikle MAKİNE-EKİPMANLARIN KORUYUCU DONANIMLARINI çıkartmayacaktır.** Çalışırken kesinlikle kişisel koruyucu donanımlarını kullanacaktır.
14. Elektrikçilerin dışında hiç bir kimse elektrik işlerine müdahale etmeyecek, arıza anında elektrikçiye haber verilecektir
15. Bakımcı dışında hiç bir kimse mekanik arızalara müdahale etmeyecek, arıza anında bakımcıya haber verilecektir
16. İşyerinde periyodik bakım ve onarım süresi herhangi bir sebepten dolayı geçen makine ve ekipman ile çalışılmayacak. Çalışanlar makine ve ekipmanların bakımı yapıldıktan sonra çalışacak. Kullanılan makinenin Tamir-Bakım – Kontrolü günlük, haftalık-aylık olarak yapılacak ve bakım kontrol çizelgesine çalışan ve teknik eleman tarafından yazılacaktır.
17. İşyerinde asla TEHLİKELİ HAREKET VE TEHLİKELİ DURUMLARDA bulunulmayacak, iş sağlığı ve güvenliğine uygun, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışılacak. Çalışanlar işleri esnasında işlerine azami dikkati gösterecek.
18. Çalışanlar çalışırken, yüzük, kolye, küpe, bilezik-bileklik , saat vb. takılar takmayacaktır. Çalışanın saçını uzun ise çalıştığı makine veya ortamın durumuna göre saçını bağlayıp toplayacak ve duruma göre bone kullanacaktır.Çalışırken cep telefonu kullanmayacaktır.
- 19.Pres durmadan makine terk edilmemelidir.

	EKSANTRİK PRES KULLANIM TALİMATI VE TUTANAĞI	YAYIN TARİHİ	
		DOKÜMAN NO	
		REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	2 / 2

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin 25. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak hazırlanan Eksantrik Pres kullanma talimatında belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren, ÇSGB'nın 4857 ve 6331 kanunları ile SGK'nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat davası açabilir veya iş akdini doğrudan fesih edebilir.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.

(Tarih :.....)

TEBLİĞ EDEN

TEBELLÜĞ EDEN

İşveren V.

Çalışan

İmza:

İmza :

Adı:

Adı :

Soyadı:

Soyadı: